



PISCINA

12

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

Priorità

46332



PISCINA

Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐ 1
- Scuola dell'infanzia ☐ 1
- Scuola primaria ☐ 1
- Scuola secondaria I° ☐ 1
- Scuola secondaria II° (U) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (C) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (T) ☐ 1
- Direzione didattica ☐ 1
- Uff. pubbl. statale ☐ 1
- Uff. pubbl. regionale ☐ 1
- Uff. pubbl. provinciale ☐ 1
- Uff. pubbl. comunale ☐ 1
- Azienda municipalizzata ☐ 1
- Chiesa ☐ 1
- Cimitero ☐ 1
- Ufficio postale ☐ 1
- Istituto di credito ☐ 1
- Poliambulatorio ☐ 1
- Ospedale ☐ 1
- Day hospital ☐ 1
- U.S.L. ☐ 1
- Casa protetta, R.S.A. ☐ 1
- Centro sociale anziani ☐ 1
- Centro diurno ☐ 1
- Centro ricreativo ☐ 1
- Sede associazioni ☐ 1
- Consultorio ☐ 1
- Centro handicap ☐ 1
- Centro sportivo polifunz. ☐ 1
- Piscina ☒ 1
- Centro sport. atletica ☐ 1
- Centro sport. calcio ☐ 1
- Centro sport. tennis ☐ 1
- Palestra ☐ 1
- Centro ippico ☐ 1
- Centro culturale ☐ 1
- Museo, pinacoteca ☐ 1
- Biblioteca ☐ 1
- Teatro, cinematografo ☐ 1
- Albergo, B&B, pensione ☐ 1
- Pubblica sicurezza ☐ 1
- Sede giudiziaria ☐ 1
- Stazione autobus, ferrov. ☐ 1
- Vari rivolti al pubbl. ☐ 1

Presenza di utenti

- Motori ☒
- Sensoriali ☒
- Cognitivi ☒
- Pluripatologie ☒
- Lievi ☒

Frequenza

- Bassa ☒
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☐

Concentrazione di funzioni

- Bassa ☒
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☐

Collocazione ambientale

- Centro storico ☐
- Area urbana ☐
- Periferia ☒

Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☒
- Medio ☐
- Alto ☐

Edificio vincolato

☐

Interesse turistico

- Basso ☐
- Medio ☒
- Alto ☐
- Nessuno ☐

Interventi previsti

- | | |
|---|--|
| parcheggio <input checked="" type="radio"/> | ascensore esterno <input type="radio"/> |
| segnaletica esterna <input type="radio"/> | ascensore interno <input type="radio"/> |
| segnaletica interna <input type="radio"/> | accesso principale <input type="radio"/> |
| percorso esterno <input checked="" type="radio"/> | accesso secondario <input type="radio"/> |
| percorso interno <input type="radio"/> | soglie, zerbini <input type="radio"/> |
| pavimentazione esterna <input checked="" type="radio"/> | ausili esterni <input type="radio"/> |
| pavimentazione interna <input type="radio"/> | mod. vano ascens. <input type="radio"/> |
| pensilina di protezione <input type="radio"/> | mod. cabina ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa esterna <input checked="" type="radio"/> | mod. comandi ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa interna <input type="radio"/> | modifica infissi <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala esterno <input type="radio"/> | adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala interno <input checked="" type="radio"/> | costruz. serv. igienici <input type="radio"/> |
| corrimano esterno <input type="radio"/> | mod. strutt. murarie <input type="radio"/> |
| corrimano interno <input type="radio"/> | inserimento stalli <input type="radio"/> |
| | adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/> |

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input checked="" type="radio"/> |

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal 27.03.2021 ☒

Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☒
- Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☒
- Completamento interventi già avviati ☒
- Avvio di nuovo progetto ☐

PRIORITA' FINALE:

PUNTI

46.332


VG-valutazione generale dell'accessibilità

MEDIAMENTE ACCESSIBILE



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

PISCINA



SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI

PISCINA

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

01

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa con rivestimento in ceramica per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: 1 Larghezza: 2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda € 920,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

02

Criticità rilevata

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Quadrotti in ghiaino

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Esempio

Lunghezza: 0,60 Larghezza: 1,60 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 115,20

Note integrative:



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

03

Criticità rilevata
Bancone sportello pubblico: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Biglietteria

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal pavimento.

Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.200,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

04

Criticità rilevata
Bancone sportello pubblico: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Bar pubblico

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal pavimento.

Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.200,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

05

Criticità rilevata
Bancone sportello pubblico: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Bar pubblico

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal pavimento.

Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.200,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

06

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa con rivestimento in ceramica per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2 Larghezza: 2,20 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.024,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

07

Criticità rilevata
Citofono: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di impianto citofonico: l'impianto verrà posizionato ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio. Sarà preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con dimensione e colore tali da consentirne un facile utilizzo a persone non vedenti o ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.292,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

08

Criticità rilevata
Citofono: **assenza**

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di impianto citofonico: l'impianto verrà posizionato ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio. Sarà preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con dimensione e colore tali da consentirne un facile utilizzo a persone non vedenti o ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.292,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

09

Criticità rilevata
Tazza wc **inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm.


L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



In linea generale, occorre fare attenzione alla tipologia di


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 866,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

10

Criticità rilevata

Pulsante sciacquone: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 170,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

11

Criticità rilevata
Maniglione: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Sostituzione di maniglione **ribaltabile** previa rimozione dell'esistente.

Il maniglione sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40 cm dall'asse della tazza (nel caso non sia presente una parete laterale a tale distanza). Il maniglione avrà una lunghezza di cm 80 e sarà posizionato ad altezza di cm 80 dal piano di calpestio (diametro di 3-4 cm).

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8


D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 320,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

12

Criticità rilevata
Doccia con accessori mal posizionati.

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di comando in modo tale che sia facilmente usabile da una persona seduta. I comandi devono essere posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.

I comandi saranno collocati ad un'altezza di cm. 100/120 da terra, Il saliscendi partirà da un'altezza non superiore a cm. 140 da terra.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

13

Criticità rilevata
Sedile ribaltabile: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia, completo di braccioli ribaltabili e piedi per appoggio a pavimento. Fissato a parete con apposite guide, la seduta avrà dimensioni non inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio



Stima scheda €. 260,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

14

Criticità rilevata
Specchio inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, previa rimozione dell'esistente. Il nuovo specchio (non oscillante) verrà fissato alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90, (10 cm. oltre il sanitario) sino ad una altezza di cm. 190 da terra, in posizione verticale. Tale modalità ne facilita l'uso da parte di tutti: bambini, adulti, ecc... Qualora non si intenda acquistare ma bensì recuperare lo specchio esistente, ricollocarlo sempre, con il margine inferiore, ad un'altezza non superiore a cm. 120 da terra.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 120,00

Note integrative:

Spostare ad altezza cm 80 anche portacarta e portasapone

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

15

Criticità rilevata

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.3

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 42,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

16

Criticità rilevata
asciugacapelli inadeguato

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Inserimento di nuovo asciugacapelli (previa rimozione dell'esistente) ad azionamento automatico, per ambienti sportivi, dotato di tubo per il getto dell'aria manovrabile e flessibile posto ad un'altezza compresa tra cm 100 e cm 140 dal pavimento.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2

Stima scheda €. 800,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

17

Criticità rilevata
Fasciatoio: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserire all'interno del bagno un fasciatoio ribaltabile a parete.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Consigliato

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 650,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

18

Criticità rilevata
Assenza di sedute

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di sedute con braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale per facilitare le persone anziane.

Le nuove sedute dovrà avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia ≥ 10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).

Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 110 x 90 cm adiacente alla seduta stessa

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2

Stima scheda €. 300,00

Note integrative:

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

19

Criticità rilevata

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: **assenza**

Localizzazione intervento

Infermeria

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofanìa) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofanìa si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.3

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 42,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

20

Criticità rilevata

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofanìa) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofanìa si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.3

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 42,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

21

Criticità rilevata
Tazza wc **inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm.


L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



In linea generale, occorre fare attenzione alla tipologia di


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 866,00

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

22

Criticità rilevata

Pulsante sciacquone: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pulsante di scarico a fianco della
tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 170,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

23

Criticità rilevata
Doccia con accessori mal posizionati.

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di comando in modo tale che sia facilmente usabile da una persona seduta. I comandi devono essere posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.

I comandi saranno collocati ad un'altezza di cm. 100/120 da terra, Il saliscendi partirà da un'altezza non superiore a cm. 140 da terra.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

24

Criticità rilevata
Sedile ribaltabile: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia, completo di braccioli ribaltabili e piedi per appoggio a pavimento. Fissato a parete con apposite guide, la seduta avrà dimensioni non inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 260,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

25

Criticità rilevata
Specchio inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, previa rimozione dell'esistente. Il nuovo specchio (non oscillante) verrà fissato alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90, (10 cm. oltre il sanitario) sino ad una altezza di cm. 190 da terra, in posizione verticale. Tale modalità ne facilita l'uso da parte di tutti: bambini, adulti, ecc... Qualora non si intenda acquistare ma bensì recuperare lo specchio esistente, ricollocarlo sempre, con il margine inferiore, ad un'altezza non superiore a cm. 120 da terra.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 120,00

Note integrative:

Spostare ad altezza cm 80 anche portacarta e portasapone

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

26

Criticità rilevata
Fasciatoio: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento


Inserire all'interno del bagno un fasciatoio ribaltabile a parete.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Consigliato

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. **650,00**

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

27

Criticità rilevata
asciugacapelli inadeguato

Localizzazione intervento

Spogliatoio



Piano terra


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Inserimento di nuovo asciugacapelli (previa rimozione dell'esistente) ad azionamento automatico, per ambienti sportivi, dotato di tubo per il getto dell'aria manovrabile e flessibile posto ad un'altezza compresa tra cm 100 e cm 140 dal pavimento.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio



Stima scheda € 400,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

28

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Piscina

Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
**demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o
sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà
motorie.

Materiale proposto:

Massello autobloccante


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 62 Larghezza: 2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 11.556,80

Note integrative:

Sostituire anche 12 scarichi/pozzetti

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

29

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Piscina

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa, con rivestimento in gomma civile liscia, per il superamento del dislivello. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 10 Larghezza: 1,50 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda € 3.750,00

Note integrative:

Scivolo dentro la piscina per renderla accessibile

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

30

Criticità rilevata
Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Lunghezza: 3,50 Larghezza: 1 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda € 435,26

Note integrative:

Lasciare almeno cm 135 tra piano igienizzante e accesso.

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Foto del rilievo



Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

32

Criticità rilevata

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindratura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi similari con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.

Foto del rilievo




Lunghezza: 200 Larghezza: 1,20 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 30.240,00

Note integrative:

Percorso di collegamento tra piscine, giochi e tavoli che potrebbe essere colorato di verde

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

33

Criticità rilevata

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

I parchi gioco all'aperto offrono delle possibilità di movimento che raramente sono offerti dagli spazi chiusi; si possono, per esempio, sperimentare movimenti di accelerazione e rallentamento (salite e discese), stimoli sensoriali vari: l'aria, il vento, l'umidità, le ombre e la luce, il sole, il calore e il freddo.

Compito del progettista è di conciliare i criteri e gli attrezzi di gioco scelti per il parco con le condizioni proprie del terreno (colline, dirupi, pendenze, pianure, sentieri) e la vegetazione esistente (prati, aiuole, siepi, arbusti, alberi).

Le zone gioco devono, per quanto possibile, essere collegate tra loro in modo da accostare proposte di gioco con livelli di difficoltà diversi tra loro. Zone di movimento si alternano a zone di riposo: in questo

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 18.000,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

34

Criticità rilevata

Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una persona in carrozzina)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il tavolo da più punti. Il

tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche funzionali richieste lo rendono poco pratico.

La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L'altezza del piano superiore da terra è importante per l'accostamento delle carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a cm. 75 da terra.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 1.600,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

35

Criticità rilevata
Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (altalene)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A titolo di esempio:

ALTALENE

Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon contenimento sui quattro lati. Importante è la presenza di un elemento di sostegno centrale posto nella parte anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti.

Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere contemporaneamente anche più bambini,

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 2.500,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

36

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Piscina

Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
**demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o
sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà
motorie.

Materiale proposto:

Massello autobloccante

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 17 Larghezza: 1 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.584,40

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

37

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Piscina

Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
**demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o
sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà
motorie.


Materiale proposto:

Massello autobloccante

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 3 Larghezza: 1 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 279,60

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

38

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Piscina

Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
**demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o
sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà
motorie.

Materiale proposto:

Massello autobloccante

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 5 Larghezza: 3 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.398,00

Note integrative:

PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

39

Criticità rilevata
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento


Dotazione di **segnaletica verticale** permanente e ben visibile ad una altezza di cm 220 da terra.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda € 85,21

Note integrative:

Esempio



PISCINA

12

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

40

Criticità rilevata

Sostituzione di fontanella

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della frequenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 2.200,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio



sezione di una fontanella
fruibile da tutti