



BIBLIOTECA

04

via Firenze, 11/a - Mussolente

Priorità

7400



BIBLIOTECA

Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐ 1
 Scuola dell'infanzia ☐ 1
 Scuola primaria ☐ 1
 Scuola secondaria I° ☐ 1
 Scuola secondaria II° (U) ☐ 1
 Scuola secondaria II° (C) ☐ 1
 Scuola secondaria II° (T) ☐ 1
 Direzione didattica ☐ 1
 Uff. pubbl. statale ☐ 1
 Uff. pubbl. regionale ☐ 1
 Uff. pubbl. provinciale ☐ 1
 Uff. pubbl. comunale ☐ 1
 Azienda municipalizzata ☐ 1
 Chiesa ☐ 1
 Cimitero ☐ 1
 Ufficio postale ☐ 1
 Istituto di credito ☐ 1
 Poliambulatorio ☐ 1
 Ospedale ☐ 1
 Day hospital ☐ 1
 U.S.L. ☐ 1
 Casa protetta, R.S.A. ☐ 1
 Centro sociale anziani ☐ 1
 Centro diurno ☐ 1
 Centro ricreativo ☐ 1
 Sede associazioni ☐ 1
 Consultorio ☐ 1
 Centro handicap ☐ 1
 Centro sportivo polifunz. ☐ 1
 Piscina ☐ 1
 Centro sport. atletica ☐ 1
 Centro sport. calcio ☐ 1
 Centro sport. tennis ☐ 1
 Palestra ☐ 1
 Centro ippico ☐ 1
 Centro culturale ☐ 1
 Museo, pinacoteca ☐ 1
 Biblioteca ☒ 1
 Teatro, cinematografo ☐ 1
 Albergo, B&B, pensione ☐ 1
 Pubblica sicurezza ☐ 1
 Sede giudiziaria ☐ 1
 Stazione autobus, ferrov. ☐ 1
 Vari rivolti al pubbl. ☐ 1

Presenza di utenti

- Motori ☒
 Sensoriali ☒
 Cognitivi ☐
 Pluripatologie ☐
 Lievi ☒

Frequenza

- Bassa ☐
 Media ☐
 Alta ☒
 Nessuna ☐

Concentrazione di funzioni

- Bassa ☒
 Media ☐
 Alta ☐
 Nessuna ☐

Collocazione ambientale

- Centro storico ☐
 Area urbana ☒
 Periferia ☐

Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☒
 Medio ☐
 Alto ☐

Edificio vincolato

☐

Interesse turistico

- Basso ☐
 Medio ☒
 Alto ☐
 Nessuno ☐

Interventi previsti

- | | |
|---|--|
| parcheggio <input type="radio"/> | ascensore esterno <input type="radio"/> |
| segnaletica esterna <input type="radio"/> | ascensore interno <input type="radio"/> |
| segnaletica interna <input type="radio"/> | accesso principale <input type="radio"/> |
| percorso esterno <input type="radio"/> | accesso secondario <input type="radio"/> |
| percorso interno <input type="radio"/> | soglie, zerbini <input checked="" type="radio"/> |
| pavimentazione esterna <input type="radio"/> | ausili esterni <input type="radio"/> |
| pavimentazione interna <input type="radio"/> | mod. vano ascens. <input type="radio"/> |
| pensilina di protezione <input type="radio"/> | mod. cabina ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa esterna <input type="radio"/> | mod. comandi ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa interna <input type="radio"/> | modifica infissi <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala esterno <input type="radio"/> | adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala interno <input checked="" type="radio"/> | costruz. serv. igienici <input type="radio"/> |
| corrimano esterno <input type="radio"/> | mod. strutt. murarie <input type="radio"/> |
| corrimano interno <input type="radio"/> | inserimento stalli <input type="radio"/> |
| | adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/> |

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input checked="" type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input type="radio"/> |

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
 a partire dal 27.03.2021 ☐

Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☒
 Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☐
 Completamento interventi già avviati ☐
 Avvio di nuovo progetto ☐

PRIORITA' FINALE:

PUNTI

7.400

VG-valutazione generale dell'accessibilità

ACCESSIBILE



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

BIBLIOTECA

INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale



lineare



di un'area




ascensore

Scala
1:100Elaborato il
03/06/2020
Aggiornamento
26/12/2020Studio incaricato
Laboratorio Città
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea



SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

01

Criticità rilevata

Bancone sportello pubblico: **assenza**

Localizzazione intervento

Ingresso



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di bancone per sportello pubblico con piano di appoggio posto ad altezza di cm 90 dal piano di calpestio. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 2.026,00

Note integrative:

BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

02

Criticità rilevata
Tazza wc **inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm.


L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



In linea generale, occorre fare attenzione alla tipologia di

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


1

Stima scheda €. 866,00

Note integrative:

Tazza troppo alta.

Esempio



BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

03

Criticità rilevata
Assenza di **maniglione orizzontale** sulla porta

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione orizzontale ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà la chiusura della porta dietro di sé per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 -
8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 164,00

Note integrative:

BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

04

Criticità rilevata
Specchio inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, previa rimozione dell'esistente. Il nuovo specchio (non oscillante) verrà fissato alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90, (10 cm. oltre il sanitario) sino ad una altezza di cm. 190 da terra, in posizione verticale. Tale modalità ne facilita l'uso da parte di tutti: bambini, adulti, ecc... Qualora non si intenda acquistare ma bensì recuperare lo specchio esistente, ricollocarlo sempre, con il margine inferiore, ad un'altezza non superiore a cm. 120 da terra.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 120,00

Note integrative:

BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

05

Criticità rilevata

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Sostituzione dello zerbino con altro di tipo incassato o di spessore e forma tali da renderlo accessibile a tutti

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio



Particolare in sezione dello zerbino

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 35,00

Note integrative:

Zerbino di 0,68x1,20.

BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

06

Criticità rilevata

Campanello di chiamata/citofono: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Accesso edificio



Esterno

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.5

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 140,00

Note integrative:

Nessuna immagine
di supporto

BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

07

Criticità rilevata
Citofono: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento


Riposizionamento dell'impianto citofonico esistente ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio. L'impianto sarà preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con dimensione e colore tali da consentirne un facile utilizzo a persone non vedenti o ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236789 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

Esempio



BIBLIOTECA

4

cod. edificio
n. intervento

via Firenze, 11/a - Mussolente

08

Criticità rilevata
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Sala di lettura

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.

4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

4

Esempio



Stima scheda € 320,00

Note integrative: