

N. Intervento

**0347**

## DELL'INDUSTRIA via

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

#### ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

### Criticità

**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

### Foto del rilievo



### Esempio



### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

|                                       |                       |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| DIMENSIONI E COSTI<br>DELL'INTERVENTO | Oggetti               | <input type="text"/> |
|                                       | Superficie rampe mq.  | <input type="text"/> |
|                                       | Area mq.              | <b>6</b>             |
|                                       | Lunghezza ml.         | <input type="text"/> |
|                                       | Costo dell'intervento | <b>€ 615</b>         |

Data del sopralluogo: 29/06/2020