

N. Intervento

0511

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Ghiaia ben compattata**

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO | Oggetti | <input type="text"/> |
| | Superficie rampe mq. | <input type="text"/> |
| | Area mq. | 22 |
| | Lunghezza ml. | <input type="text"/> |
| Costo dell'intervento | | €. 946 |

Data del sopralluogo: 07/07/2020