



BOCCIOFILA

11

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

Priorità

6120



BOCCIOFILA

Destinazione d'uso

- Asilo nido 1
- Scuola dell'infanzia 1
- Scuola primaria 1
- Scuola secondaria I° 1
- Scuola secondaria II° (U) 1
- Scuola secondaria II° (C) 1
- Scuola secondaria II° (T) 1
- Direzione didattica 1
- Uff. pubbl. statale 1
- Uff. pubbl. regionale 1
- Uff. pubbl. provinciale 1
- Uff. pubbl. comunale 1
- Azienda municipalizzata 1
- Chiesa 1
- Cimitero 1
- Ufficio postale 1
- Istituto di credito 1
- Poliambulatorio 1
- Ospedale 1
- Day hospital 1
- U.S.L. 1
- Casa protetta, R.S.A. 1
- Centro sociale anziani 1
- Centro diurno 1
- Centro ricreativo 1
- Sede associazioni 1
- Consultorio 1
- Centro handicap 1
- Centro sportivo polifunz. 1
- Piscina 1
- Centro sport. atletica 1
- Centro sport. calcio 1
- Centro sport. tennis 1
- Palestra 1
- Centro ippico 1
- Centro culturale 1
- Museo, pinacoteca 1
- Biblioteca 1
- Teatro, cinematografo 1
- Albergo, B&B, pensione 1
- Pubblica sicurezza 1
- Sede giudiziaria 1
- Stazione autobus, ferrov. 1
- Vari rivolti al pubbl. 1

Presenza di utenti

- Motori
- Sensoriali
- Cognitivi
- Pluripatologie
- Lievi

Frequenza

- Bassa
- Media
- Alta
- Nessuna

Concentrazione di funzioni

- Bassa
- Media
- Alta
- Nessuna

Collocazione ambientale

- Centro storico
- Area urbana
- Periferia

Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso
- Medio
- Alto

Edificio vincolato

Interesse turistico

- Basso
- Medio
- Alto
- Nessuno

Interventi previsti

- | | |
|--|--|
| parcheggio <input type="radio"/> | ascensore esterno <input type="radio"/> |
| segnaletica esterna <input type="radio"/> | ascensore interno <input type="radio"/> |
| segnaletica interna <input type="radio"/> | accesso principale <input type="radio"/> |
| percorso esterno <input type="radio"/> | accesso secondario <input type="radio"/> |
| percorso interno <input type="radio"/> | soglie, zerbini <input type="radio"/> |
| pavimentazione esterna <input type="radio"/> | ausili esterni <input type="radio"/> |
| pavimentazione interna <input type="radio"/> | mod. vano ascens. <input type="radio"/> |
| pensilina di protezione <input type="radio"/> | mod. cabina ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa esterna <input checked="" type="radio"/> | mod.comandi ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa interna <input type="radio"/> | modifica infissi <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala esterno <input type="radio"/> | adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala interno <input type="radio"/> | costruz. serv. igienici <input type="radio"/> |
| corrimano esterno <input type="radio"/> | mod.strutt.murarie <input type="radio"/> |
| corrimano interno <input type="radio"/> | inserimento stalli <input type="radio"/> |
| | adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/> |

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input checked="" type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input type="radio"/> |

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal 27.03.2021

Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà
- Edificio o ambienti dati in uso o gestione
- Completamento interventi già avviati
- Avvio di nuovo progetto

PRIORITA' FINALE:

PUNTI

6.120

VG-valutazione generale dell'accessibilità

NON ACCESSIBILE



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

BOCCIOFILA

INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale



lineare



di un'area



ascensore

Scala
1:200


Elaborato il
03/06/2020
Aggiornamento
03/06/2020



Studio incaricato
Laboratorio Città
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea



SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI

BOCCIOFILA

BOCCIOFILA

11

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

01

Criticità rilevata
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.

4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 80,00

Note integrative:

BOCCIOFILA

11

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

02

Criticità rilevata
Bancone sportello pubblico: **assenza**

Localizzazione intervento

Bar

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di bancone per sportello pubblico con piano di appoggio posto ad altezza di cm 90 dal piano di calpestio. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda € 2.026,00

Note integrative:

Sarebbe utile chiudere lo spazio a tavolini per renderlo utilizzabile anche d'inverno.

Esempio



BOCCIOFILA

11

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

05

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa con rivestimento in ceramica per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Quadrotti in ghiaino

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11


D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: 5 Larghezza: 1,50 Quantità: Metri Lineari

Esempio



Stima scheda €. 3.712,50

Note integrative:

Gradino cm 10

BOCCIOFILA

11

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

07

Criticità rilevata
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Palestra

Piano terra

Descrizione dell'intervento


Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.
E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art.
4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio



Stima scheda €. 80,00

Note integrative:

La porta deve essere riposizionata per piccolo gradino
pavimento nuovo

BOCCIOFILA

11

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

08

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Palestra

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa in legno per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antidrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: 3 Larghezza: 0,90 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.285,20

Note integrative:

Gradino cm 15,50

**NESSUNA
IMMAGINE
DISPONIBILE**