



**CENTRO DIURNO**

**05**

via Firenze, 11 - Mussolente

**Priorità**

**6000**



## CENTRO DIURNO

## Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐ 1  
 Scuola dell'infanzia ☐ 1  
 Scuola primaria ☐ 1  
 Scuola secondaria I° ☐ 1  
 Scuola secondaria II° (U) ☐ 1  
 Scuola secondaria II° (C) ☐ 1  
 Scuola secondaria II° (T) ☐ 1  
 Direzione didattica ☐ 1  
 Uff. pubbl. statale ☐ 1  
 Uff. pubbl. regionale ☐ 1  
 Uff. pubbl. provinciale ☐ 1  
 Uff. pubbl. comunale ☐ 1  
 Azienda municipalizzata ☐ 1  
 Chiesa ☐ 1  
 Cimitero ☐ 1  
 Ufficio postale ☐ 1  
 Istituto di credito ☐ 1  
 Poliambulatorio ☐ 1  
 Ospedale ☐ 1  
 Day hospital ☐ 1  
 U.S.L. ☐ 1  
 Casa protetta, R.S.A. ☐ 1  
 Centro sociale anziani ☐ 1  
 Centro diurno ☒ 1  
 Centro ricreativo ☐ 1  
 Sede associazioni ☐ 1  
 Consultorio ☐ 1  
 Centro handicap ☐ 1  
 Centro sportivo polifunz. ☐ 1  
 Piscina ☐ 1  
 Centro sport. atletica ☐ 1  
 Centro sport. calcio ☐ 1  
 Centro sport. tennis ☐ 1  
 Palestra ☐ 1  
 Centro ippico ☐ 1  
 Centro culturale ☐ 1  
 Museo, pinacoteca ☐ 1  
 Biblioteca ☐ 1  
 Teatro, cinematografo ☐ 1  
 Albergo, B&B, pensione ☐ 1  
 Pubblica sicurezza ☐ 1  
 Sede giudiziaria ☐ 1  
 Stazione autobus, ferrov. ☐ 1  
 Vari rivolti al pubbl. ☐ 1

## Presenza di utenti

- Motori ☒  
 Sensoriali ☒  
 Cognitivi ☒  
 Pluripatologie ☒  
 Lievi ☒

## Frequenza

- Bassa ☐  
 Media ☐  
 Alta ☐  
 Nessuna ☒

## Concentrazione di funzioni

- Bassa ☒  
 Media ☐  
 Alta ☐  
 Nessuna ☐

## Collocazione ambientale

- Centro storico ☐  
 Area urbana ☒  
 Periferia ☐

## Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☒  
 Medio ☐  
 Alto ☐

## Edificio vincolato

☐

## Interesse turistico

- Basso ☐  
 Medio ☐  
 Alto ☐  
 Nessuno ☒

## Interventi previsti

- |   |  |
|---|--|
| parcheggio <input type="radio"/>              | ascensore esterno <input type="radio"/>                  |
| segnaletica esterna <input type="radio"/>     | ascensore interno <input type="radio"/>                  |
| segnaletica interna <input type="radio"/>     | accesso principale <input type="radio"/>                 |
| percorso esterno <input type="radio"/>        | accesso secondario <input type="radio"/>                 |
| percorso interno <input type="radio"/>        | soglie, zerbini <input type="radio"/>                    |
| pavimentazione esterna <input type="radio"/>  | ausili esterni <input type="radio"/>                     |
| pavimentazione interna <input type="radio"/>  | mod. vano ascens. <input type="radio"/>                  |
| pensilina di protezione <input type="radio"/> | mod. cabina ascens. <input type="radio"/>                |
| rampa fissa esterna <input type="radio"/>     | mod. comandi ascens. <input type="radio"/>               |
| rampa fissa interna <input type="radio"/>     | modifica infissi <input checked="" type="radio"/>        |
| servoscala esterno <input type="radio"/>      | adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala interno <input type="radio"/>      | costruz. serv. igienici <input type="radio"/>            |
| corrimano esterno <input type="radio"/>       | mod. strutt. murarie <input type="radio"/>               |
| corrimano interno <input type="radio"/>       | inserimento stalli <input type="radio"/>                 |
|   | adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/>      |

## Costo totale degli interventi proposti

- |           |                    |                                  |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo    | da 0 a 10.000      | <input checked="" type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/>            |
| Medio     | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/>            |
| Alto      | oltre 50.000       | <input type="radio"/>            |

## Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi  
 a partire dal 27.03.2021 ☐

## Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☒  
 Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☐  
 Completamento interventi già avviati ☐  
 Avvio di nuovo progetto ☐

## PRIORITA' FINALE:

PUNTI

6.000

VG-valutazione generale dell'accessibilità

ACCESSIBILE



## **LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **CENTRO DIURNO**



# **SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI**

## **CENTRO DIURNO**

CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

01

Criticità rilevata

Bancone sportello pubblico: **assenza**

Localizzazione intervento

Ufficio accoglienza



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di bancone per sportello pubblico con piano di appoggio posto ad altezza di cm 90 dal piano di calpestio. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15


Foto del rilievo



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

1

Esempio



**Stima scheda €.** 1.500,00

Note integrative:

## CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

02

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 80,00

Note integrative:

CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

03

Criticità rilevata

Assenza di **maniglione verticale** sulla porta scorrevole.

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di maniglione verticale posto ad un'altezza compresa tra cm 80 e 120 dal pavimento. L'oggetto faciliterà la chiusura/apertura della porta per chi, con problemi di prensilità, deve azionare la porta scorrevole. Il maniglione deve essere collocato sul lato estremo in modo da consentire la massima apertura dell'anta scorrevole. La luce netta non dovrà essere inferiore a cm 75.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 -  
8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 164,00

Note integrative:



CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

04

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Sostituzione** del serramento esistente con un nuovo serramento scorrevole.

L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. La maniglia sarà verticale e posta ad un'altezza compresa tra cm 80 e 120 dal pavimento, collocata sul lato estremo in modo da consentire la massima apertura dell'anta scorrevole. La luce netta non dovrà essere inferiore a cm 75.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.0.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 2.500,00

Note integrative:

Esempio



CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

05

Criticità rilevata

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: **assenza**

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Applicazione di bollone colorato** in materiale plastico adesivo (vetrofanìa) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofanìa si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.3

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio



Stima scheda € 42,00

Note integrative:

CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

06

Criticità rilevata  
Specchio inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, previa rimozione dell'esistente. Il nuovo specchio (non oscillante) verrà fissato alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90, (10 cm. oltre il sanitario) sino ad una altezza di cm. 190 da terra, in posizione verticale. Tale modalità ne facilita l'uso da parte di tutti: bambini, adulti, ecc... Qualora non si intenda acquistare ma bensì recuperare lo specchio esistente, ricollocarlo sempre, con il margine inferiore, ad un'altezza non superiore a cm. 120 da terra.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 120,00

Note integrative:

CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

07

Criticità rilevata  
distributore carta igienica inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di distributore di carta igienica (previa **rimozione** dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 45,00

Note integrative:

CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

08

Criticità rilevata

Pulsante sciacquone: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Riposizionamento** del pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 170,00

Note integrative:

CENTRO DIURNO

5

cod. edificio  
n. intervento

via Firenze, 11 - Mussolente

09

Criticità rilevata  
Arredi **mal posizionati**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Adeguamento dell'arredo esistente** riposizionando i mobili in modo da non costituire ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In particolar modo, l'intralcio è provocato da un mobile dalla forma spigolosa, collocato su un percorso molto frequentato dalle persone.

Lo spazio minimo richiesto è proporzionale all'intensità del traffico pedonale e comunque non deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.7 - 8.1.4  
D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 60,00

Note integrative:

Lavatrice da spostare in altro luogo.