



## MUNICIPIO


**01**

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

**Priorità**

**8745**



Destinazione d'uso		Nome edificio															
Asilo nido <input type="radio"/> 1 Scuola dell'infanzia <input type="radio"/> 1 Scuola primaria <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria I° <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria II° (U) <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria II° (C) <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria II° (T) <input type="radio"/> 1 Direzione didattica <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. statale <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. regionale <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. provinciale <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. comunale <input checked="" type="radio"/> 1 Azienda municipalizzata <input type="radio"/> 1 Chiesa <input type="radio"/> 1 Cimitero <input type="radio"/> 1 Ufficio postale <input type="radio"/> 1 Istituto di credito <input type="radio"/> 1 Poliambulatorio <input type="radio"/> 1 Ospedale <input type="radio"/> 1 Day hospital <input type="radio"/> 1 U.S.L. <input type="radio"/> 1 Casa protetta, R.S.A. <input type="radio"/> 1 Centro sociale anziani <input type="radio"/> 1 Centro diurno <input type="radio"/> 1 Centro ricreativo <input type="radio"/> 1 Sede associazioni <input type="radio"/> 1 Consultorio <input type="radio"/> 1 Centro handicap <input type="radio"/> 1 Centro sportivo polifunz. <input type="radio"/> 1 Piscina <input type="radio"/> 1 Centro sport. atletica <input type="radio"/> 1 Centro sport. calcio <input type="radio"/> 1 Centro sport. tennis <input type="radio"/> 1 Palestra <input type="radio"/> 1 Centro ippico <input type="radio"/> 1 Centro culturale <input type="radio"/> 1 Museo, pinacoteca <input type="radio"/> 1 Biblioteca <input type="radio"/> 1 Teatro, cinematografo <input type="radio"/> 1 Albergo, B&B, pensione <input type="radio"/> 1 Pubblica sicurezza <input type="radio"/> 1 Sede giudiziaria <input type="radio"/> 1 Stazione autobus, ferrov. <input type="radio"/> 1 Vari rivolti al pubbl. <input type="radio"/> 1		<b>MUNICIPIO</b>															
		<b>Presenza di utenti</b> Motori <input checked="" type="radio"/> Sensoriali <input checked="" type="radio"/> Cognitivi <input checked="" type="radio"/> Pluripatologie <input checked="" type="radio"/> Lievi <input checked="" type="radio"/>	<b>Frequenza</b> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Nessuna <input checked="" type="radio"/>														
		<b>Concentrazione di funzioni</b> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Nessuna <input type="radio"/>															
		<b>Collocazione ambientale</b> Centro storico <input type="radio"/> Area urbana <input checked="" type="radio"/> Periferia <input type="radio"/>	<b>Condizione ambientale</b> STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE Scarso <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/>														
		<b>Edificio vincolato</b> <input type="radio"/>	<b>Interesse turistico</b> Basso <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Nessuno <input type="radio"/>														
<b>Interventi previsti</b>																	
<table border="0"> <tr> <td> <p>parcheggio <input type="radio"/></p> <p>segnaletica esterna <input type="radio"/></p> <p>segnaletica interna <input type="radio"/></p> <p>percorso esterno <input type="radio"/></p> <p>percorso interno <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione esterna <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione interna <input checked="" type="radio"/></p> <p>pensilina di protezione <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa esterna <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa interna <input type="radio"/></p> <p>servoscala esterno <input type="radio"/></p> <p>servoscala interno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano esterno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano interno <input type="radio"/></p> </td> <td> <p>ascensore esterno <input type="radio"/></p> <p>ascensore interno <input type="radio"/></p> <p>accesso principale <input type="radio"/></p> <p>accesso secondario <input type="radio"/></p> <p>soglie, zerbini <input type="radio"/></p> <p>ausili esterni <input type="radio"/></p> <p>mod. vano ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. cabina ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. comandi ascens. <input type="radio"/></p> <p>modifica infissi <input checked="" type="radio"/></p> <p>adeguam. serv. igienici <input type="radio"/></p> <p>costruz. serv. igienici <input type="radio"/></p> <p>mod. strutt. murarie <input type="radio"/></p> <p>inserimento stalli <input type="radio"/></p> <p>adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/></p> </td> </tr> </table>				<p>parcheggio <input type="radio"/></p> <p>segnaletica esterna <input type="radio"/></p> <p>segnaletica interna <input type="radio"/></p> <p>percorso esterno <input type="radio"/></p> <p>percorso interno <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione esterna <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione interna <input checked="" type="radio"/></p> <p>pensilina di protezione <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa esterna <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa interna <input type="radio"/></p> <p>servoscala esterno <input type="radio"/></p> <p>servoscala interno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano esterno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano interno <input type="radio"/></p>	<p>ascensore esterno <input type="radio"/></p> <p>ascensore interno <input type="radio"/></p> <p>accesso principale <input type="radio"/></p> <p>accesso secondario <input type="radio"/></p> <p>soglie, zerbini <input type="radio"/></p> <p>ausili esterni <input type="radio"/></p> <p>mod. vano ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. cabina ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. comandi ascens. <input type="radio"/></p> <p>modifica infissi <input checked="" type="radio"/></p> <p>adeguam. serv. igienici <input type="radio"/></p> <p>costruz. serv. igienici <input type="radio"/></p> <p>mod. strutt. murarie <input type="radio"/></p> <p>inserimento stalli <input type="radio"/></p> <p>adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/></p>												
<p>parcheggio <input type="radio"/></p> <p>segnaletica esterna <input type="radio"/></p> <p>segnaletica interna <input type="radio"/></p> <p>percorso esterno <input type="radio"/></p> <p>percorso interno <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione esterna <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione interna <input checked="" type="radio"/></p> <p>pensilina di protezione <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa esterna <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa interna <input type="radio"/></p> <p>servoscala esterno <input type="radio"/></p> <p>servoscala interno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano esterno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano interno <input type="radio"/></p>	<p>ascensore esterno <input type="radio"/></p> <p>ascensore interno <input type="radio"/></p> <p>accesso principale <input type="radio"/></p> <p>accesso secondario <input type="radio"/></p> <p>soglie, zerbini <input type="radio"/></p> <p>ausili esterni <input type="radio"/></p> <p>mod. vano ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. cabina ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. comandi ascens. <input type="radio"/></p> <p>modifica infissi <input checked="" type="radio"/></p> <p>adeguam. serv. igienici <input type="radio"/></p> <p>costruz. serv. igienici <input type="radio"/></p> <p>mod. strutt. murarie <input type="radio"/></p> <p>inserimento stalli <input type="radio"/></p> <p>adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/></p>																
<b>Costo totale degli interventi proposti</b>		<b>Variabile temporale</b>															
<table border="0"> <tr> <td>Minimo</td> <td>da 0 a 10.000</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Contenuto</td> <td>da 10.000 a 25.000</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>da 25.000 a 50.000</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>oltre 50.000</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>		Minimo	da 0 a 10.000	<input checked="" type="radio"/>	Contenuto	da 10.000 a 25.000	<input type="radio"/>	Medio	da 25.000 a 50.000	<input type="radio"/>	Alto	oltre 50.000	<input type="radio"/>	Lavori previsti entro i primi 12 mesi a partire dal 27.03.2021 <input type="radio"/>			
Minimo	da 0 a 10.000	<input checked="" type="radio"/>															
Contenuto	da 10.000 a 25.000	<input type="radio"/>															
Medio	da 25.000 a 50.000	<input type="radio"/>															
Alto	oltre 50.000	<input type="radio"/>															
<b>Criteri assoggettati a correttivi</b>		<b>PRIORITA' FINALE:</b>															
<table border="0"> <tr> <td>Edificio o ambienti di proprietà</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Edificio o ambienti dati in uso o gestione</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Completamento interventi già avviati</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Avvio di nuovo progetto</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>		Edificio o ambienti di proprietà	<input checked="" type="radio"/>	Edificio o ambienti dati in uso o gestione	<input type="radio"/>	Completamento interventi già avviati	<input type="radio"/>	Avvio di nuovo progetto	<input type="radio"/>	<table border="0"> <tr> <td><b>PUNTI</b></td> <td><b>8.745</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VG-valutazione generale dell'accessibilità</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>MEDIAMENTE ACCESSIBILE</b></td> </tr> </table>		<b>PUNTI</b>	<b>8.745</b>	VG-valutazione generale dell'accessibilità		<b>MEDIAMENTE ACCESSIBILE</b>	
Edificio o ambienti di proprietà	<input checked="" type="radio"/>																
Edificio o ambienti dati in uso o gestione	<input type="radio"/>																
Completamento interventi già avviati	<input type="radio"/>																
Avvio di nuovo progetto	<input type="radio"/>																
<b>PUNTI</b>	<b>8.745</b>																
VG-valutazione generale dell'accessibilità																	
<b>MEDIAMENTE ACCESSIBILE</b>																	
																	

# **LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

## **MUNICIPIO**

## INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

## INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale




lineare



di un'area



ascensore

Scala  
1:200Elaborato il  
03/06/2020  
Aggiornamento  
24/12/2020Studio incaricato  
Laboratorio Città  
di Lucia Lancerin ArchitettoCollaboratori  
Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea

## INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

## INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale



lineare



di un'area




ascensore

Scala  
1:200Elaborato il  
03/06/2020  
Aggiornamento  
12/10/2020Studio incaricato  
Laboratorio Città  
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea



## INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

## INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale



lineare



di un'area




ascensore

Scala  
1:200Elaborato il  
03/06/2020  
Aggiornamento  
12/10/2020Studio incaricato  
Laboratorio Città  
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea



# **SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI**

## **MUNICIPIO**

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

01

Criticità rilevata

Campanello di chiamata/citofono: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

**Riposizionamento** del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.5

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 140,00

Note integrative:

Nessuna immagine  
di supporto



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

02

Criticità rilevata

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Applicazione di bollone colorato** in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.3

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
2

**Stima scheda €.** 84,00

Note integrative:

Esempio



## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

03

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento


Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**20**

**Stima scheda €.** 280,00

Note integrative:

Esempio



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

04

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

7

**Stima scheda €.** 98,00

Note integrative:

Esempio



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

05

Criticità rilevata  
Bancone sportello pubblico: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Riposizionamento** del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal pavimento.

Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

**Legno**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
2

**Stima scheda €.** 2.400,00

Note integrative:

Modificare anche parete in vetro di supporto

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

06

Criticità rilevata  
Bancone sportello pubblico: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Riposizionamento** del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal pavimento.

Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

**Legno**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
2

**Stima scheda €.** 2.400,00

Note integrative:

Modificare anche parete in vetro di supporto

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

07

Criticità rilevata  
distributore carta igienica inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di distributore di carta igienica (previa **rimozione** dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -  
8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 45,00

Note integrative:

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

08

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda € 80,00

Note integrative:

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

09

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

**nessuno**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 80,00

Note integrative:



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

10

Criticità rilevata  
Corrimano: **inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Prolungamento del corrimano** esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.

Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino.

Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23


D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**1,20**

**Stima scheda €.** 72,00

Note integrative:

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

11

Criticità rilevata  
Corrimano: **inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Prolungamento del corrimano** esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.

Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino.

Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**1,20**

**Stima scheda €.** 72,00

Note integrative:

Esempio



## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

12

Criticità rilevata  
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

1° mezzanino

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**5,20**

**Stima scheda €.** 312,00

Note integrative:

Esempio



## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

13

Criticità rilevata  
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

1° mezzanino

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**7,80**

**Stima scheda €.** 468,00

Note integrative:

Esempio



## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

14

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63


Foto del rilievo



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

23

Esempio



**Stima scheda €.** 322,00

Note integrative:

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

15

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Archivio

Interrato

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.  
E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.


Materiale proposto:

**nessuno**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art.  
4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 80,00

Note integrative:

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

16

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Garage



Interrato

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

**nessuno**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 80,00

Note integrative:



## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

17

Criticità rilevata  
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Interrato

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**7,80**

**Stima scheda €.** 468,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

18

Criticità rilevata

Campanello di allarme: **assenza del segnale acustico**

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Interrato


Descrizione dell'intervento

**Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico** oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art.  
4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12  
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio

**Stima scheda €.** 80,00

Note integrative:



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

19

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Archivio

Interrato

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

nessuno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda € 80,00

Note integrative:

## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

20

Criticità rilevata  
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Interrato

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**4,30**

**Stima scheda €.** 258,00

Note integrative:

Esempio



## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

21

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

7

**Stima scheda €.** 595,00

Note integrative:

## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

22

Criticità rilevata  
Segnaletica verticale da sostituire

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento previa rimozione dell'esistente. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.3  
D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17


Foto del rilievo

Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
10

Stima scheda € 500,00

Note integrative:

Esempio



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

23

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

nessuno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
3

Stima scheda € 240,00

Note integrative:

## MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

24

Criticità rilevata  
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Sala Ced

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

**nessuno**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 80,00

Note integrative:



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

25

Criticità rilevata  
Corrimano: **inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

1° Piano

Descrizione dell'intervento

**Prolungamento del corrimano** esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.

Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino.

Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23


D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
**1,20**

**Stima scheda €.** 72,00

Note integrative:



MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

26

Criticità rilevata  
distributore carta igienica inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di distributore di carta igienica (previa **rimozione** dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 45,00

Note integrative:

MUNICIPIO

1

cod. edificio  
n. intervento

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

27

Criticità rilevata

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Applicazione di bollone colorato** in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.3


D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 42,00

Note integrative: