



PARCO DELLA VITTORIA

15

via Vittoria - Mussolente

Priorità

10200



PARCO DELLA VITTORIA

Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐ 1
- Scuola dell'infanzia ☐ 1
- Scuola primaria ☐ 1
- Scuola secondaria I° ☐ 1
- Scuola secondaria II° (U) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (C) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (T) ☐ 1
- Direzione didattica ☐ 1
- Uff. pubbl. statale ☐ 1
- Uff. pubbl. regionale ☐ 1
- Uff. pubbl. provinciale ☐ 1
- Uff. pubbl. comunale ☐ 1
- Azienda municipalizzata ☐ 1
- Chiesa ☐ 1
- Cimitero ☐ 1
- Ufficio postale ☐ 1
- Istituto di credito ☐ 1
- Poliambulatorio ☐ 1
- Ospedale ☐ 1
- Day hospital ☐ 1
- U.S.L. ☐ 1
- Casa protetta, R.S.A. ☐ 1
- Centro sociale anziani ☐ 1
- Centro diurno ☐ 1
- Centro ricreativo ☒ 1
- Sede associazioni ☐ 1
- Consultorio ☐ 1
- Centro handicap ☐ 1
- Centro sportivo polifunz. ☒ 1
- Piscina ☐ 1
- Centro sport. atletica ☐ 1
- Centro sport. calcio ☐ 1
- Centro sport. tennis ☐ 1
- Palestra ☐ 1
- Centro ippico ☐ 1
- Centro culturale ☐ 1
- Museo, pinacoteca ☐ 1
- Biblioteca ☐ 1
- Teatro, cinematografo ☐ 1
- Albergo, B&B, pensione ☐ 1
- Pubblica sicurezza ☐ 1
- Sede giudiziaria ☐ 1
- Stazione autobus, ferrov. ☐ 1
- Vari rivolti al pubbl. ☐ 1

Presenza di utenti

- Motori ☒
- Sensoriali ☒
- Cognitivi ☒
- Pluripatologie ☒
- Lievi ☒

Frequenza

- Bassa ☐
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☒

Concentrazione di funzioni

- Bassa ☐
- Media ☒
- Alta ☐
- Nessuna ☐

Collocazione ambientale

- Centro storico ☐
- Area urbana ☒
- Periferia ☐

Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☐
- Medio ☒
- Alto ☐

Edificio vincolato

☐

Interesse turistico

- Basso ☐
- Medio ☐
- Alto ☒
- Nessuno ☐

Interventi previsti

- | | |
|--|--|
| parcheggio <input type="radio"/> | ascensore esterno <input type="radio"/> |
| segnaletica esterna <input type="radio"/> | ascensore interno <input type="radio"/> |
| segnaletica interna <input type="radio"/> | accesso principale <input type="radio"/> |
| percorso esterno <input type="radio"/> | accesso secondario <input type="radio"/> |
| percorso interno <input type="radio"/> | soglie, zerbini <input type="radio"/> |
| pavimentazione esterna <input type="radio"/> | ausili esterni <input type="radio"/> |
| pavimentazione interna <input type="radio"/> | mod. vano ascens. <input type="radio"/> |
| pensilina di protezione <input type="radio"/> | mod. cabina ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa esterna <input checked="" type="radio"/> | mod. comandi ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa interna <input type="radio"/> | modifica infissi <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala esterno <input type="radio"/> | adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala interno <input type="radio"/> | costruz. serv. igienici <input type="radio"/> |
| corrimano esterno <input type="radio"/> | mod. strutt. murarie <input type="radio"/> |
| corrimano interno <input type="radio"/> | inserimento stalli <input type="radio"/> |
| | adeguamento arredi <input checked="" type="radio"/> |

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input checked="" type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input type="radio"/> |

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal 19.03.2021 ☐

Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☒
- Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☐
- Completamento interventi già avviati ☐
- Avvio di nuovo progetto ☐

PRIORITA' FINALE:

PUNTI

10.200


VG-valutazione generale dell'accessibilità

MEDIAMENTE ACCESSIBILE



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

PARCO DELLA VITTORIA



SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI

PARCO DELLA VITTORIA

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

01

Criticità rilevata
Assenza di **maniglione orizzontale** sulla porta

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione orizzontale ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà la chiusura della porta dietro di sé per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 -
8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 164,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

02

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

03

Criticità rilevata
Specchio inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, previa rimozione dell'esistente. Il nuovo specchio (non oscillante) verrà fissato alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90, (10 cm. oltre il sanitario) sino ad una altezza di cm. 190 da terra, in posizione verticale. Tale modalità ne facilita l'uso da parte di tutti: bambini, adulti, ecc... Qualora non si intenda acquistare ma bensì recuperare lo specchio esistente, ricollocarlo sempre, con il margine inferiore, ad un'altezza non superiore a cm. 120 da terra.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 120,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

04

Criticità rilevata

Pulsante sciacquone: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 170,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

05

Criticità rilevata
Rubinetteria **inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della rubinetteria esistente con modello con comandi a leva facilmente riconoscibili oppure ad erogazione automatica. Si sconsiglia l'utilizzo di leve troppo lunghe ed affusolate che possono risultare pericolose nel momento in cui una persona avvicina il viso al lavabo.

Una eventuale doccetta estraibile, dovrà avere dimensioni contenute, proporzionate alla forma del lavabo.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 150,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

06

Criticità rilevata
Maniglia ad **altezza inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento della maniglia esistente ad altezza adeguata: l'altezza sarà compresa tra cm 85 e 95 sulle porte e tra cm 100 e 130 su finestre e portefinestre.

E' buona norma che le maniglie presentino una colorazione diversa rispetto al telaio del serramento in modo da favorirne l'individuazione da parte di persone ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32


Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.


4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 80,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

07

Criticità rilevata
distributore carta igienica inadeguato

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di distributore di carta igienica (previa **rimozione** dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 45,00

Note integrative:

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

08

Criticità rilevata
interruttore luminoso: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236 art. 4.1.5 - 8.0.1

Descrizione dell'intervento

Inserimento di interruttore con spia luminosa. Tali interruttori consentiranno una percezione immediata anche in caso di scarsa visibilità. Saranno principalmente impiegati negli impianti d'illuminazione di scale ed accessi e verranno posti ad un'altezza compresa tra cm 75 e 140 dal piano di calpestio.

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 20,00

Note integrative:

Nessuna immagine
di supporto

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

09

Criticità rilevata

Bancone sportello pubblico: **assenza**

Localizzazione intervento

Bar del parco



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di bancone per sportello pubblico con piano di appoggio posto ad altezza di cm 90 dal piano di calpestio. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4

D.P.R. 503/96 art. 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 2.026,00

Note integrative:

Sarebbe utile chiudere lo spazio a tavolini per renderlo utilizzabile anche d'inverno.

PARCO DELLA VITTORIA

15

cod. edificio
n. intervento

via Vittoria - Mussolente

10

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Bar del parco

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa, con rivestimento in piastrelle di cotto, per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Massello autobloccante

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 7 Larghezza: 1,50 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda € 2.467,50

Note integrative: