



PALAZZETTO DELLO SPORT

09

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

Priorità

46176



PALAZZETTO DELLO SPORT

Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐ 1
- Scuola dell'infanzia ☐ 1
- Scuola primaria ☐ 1
- Scuola secondaria I° ☐ 1
- Scuola secondaria II° (U) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (C) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (T) ☐ 1
- Direzione didattica ☐ 1
- Uff. pubbl. statale ☐ 1
- Uff. pubbl. regionale ☐ 1
- Uff. pubbl. provinciale ☐ 1
- Uff. pubbl. comunale ☐ 1
- Azienda municipalizzata ☐ 1
- Chiesa ☐ 1
- Cimitero ☐ 1
- Ufficio postale ☐ 1
- Istituto di credito ☐ 1
- Poliambulatorio ☐ 1
- Ospedale ☐ 1
- Day hospital ☐ 1
- U.S.L. ☐ 1
- Casa protetta, R.S.A. ☐ 1
- Centro sociale anziani ☐ 1
- Centro diurno ☐ 1
- Centro ricreativo ☐ 1
- Sede associazioni ☐ 1
- Consultorio ☐ 1
- Centro handicap ☐ 1
- Centro sportivo polifunz. ☒ 1
- Piscina ☐ 1
- Centro sport. atletica ☐ 1
- Centro sport. calcio ☐ 1
- Centro sport. tennis ☐ 1
- Palestra ☐ 1
- Centro ippico ☐ 1
- Centro culturale ☐ 1
- Museo, pinacoteca ☐ 1
- Biblioteca ☐ 1
- Teatro, cinematografo ☐ 1
- Albergo, B&B, pensione ☐ 1
- Pubblica sicurezza ☐ 1
- Sede giudiziaria ☐ 1
- Stazione autobus, ferrov. ☐ 1
- Vari rivolti al pubbl. ☐ 1

Presenza di utenti

- Motori ☒
- Sensoriali ☒
- Cognitivi ☒
- Pluripatologie ☒
- Lievi ☒

Frequenza

- Bassa ☐
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☒

Concentrazione di funzioni

- Bassa ☐
- Media ☒
- Alta ☐
- Nessuna ☐

Collocazione ambientale

- Centro storico ☐
- Area urbana ☐
- Periferia ☒

Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☒
- Medio ☐
- Alto ☐

Edificio vincolato

☐

Interesse turistico

- Basso ☐
- Medio ☒
- Alto ☐
- Nessuno ☐

Interventi previsti

- | | |
|---|--|
| parcheggio <input checked="" type="radio"/> | ascensore esterno <input type="radio"/> |
| segnaletica esterna <input checked="" type="radio"/> | ascensore interno <input type="radio"/> |
| segnaletica interna <input checked="" type="radio"/> | accesso principale <input type="radio"/> |
| percorso esterno <input checked="" type="radio"/> | accesso secondario <input type="radio"/> |
| percorso interno <input type="radio"/> | soglie, zerbini <input type="radio"/> |
| pavimentazione esterna <input checked="" type="radio"/> | ausili esterni <input type="radio"/> |
| pavimentazione interna <input type="radio"/> | mod. vano ascens. <input type="radio"/> |
| pensilina di protezione <input type="radio"/> | mod. cabina ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa esterna <input checked="" type="radio"/> | mod. comandi ascens. <input type="radio"/> |
| rampa fissa interna <input checked="" type="radio"/> | modifica infissi <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala esterno <input type="radio"/> | adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| servoscala interno <input checked="" type="radio"/> | costruz. serv. igienici <input type="radio"/> |
| corrimano esterno <input checked="" type="radio"/> | mod. strutt. murarie <input type="radio"/> |
| corrimano interno <input checked="" type="radio"/> | inserimento stalli <input type="radio"/> |
| | adeguamento arredi <input type="radio"/> |

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input checked="" type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input type="radio"/> |

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal 27.03.2021 ☒

Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☒
- Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☐
- Completamento interventi già avviati ☒
- Avvio di nuovo progetto ☐

PRIORITA' FINALE:

PUNTI

46.176

VG-valutazione generale dell'accessibilità

ACCESSIBILE



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

PALAZZETTO DELLO SPORT

INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale



lineare



di un'area





ascensore


Scala
1:200Elaborato il
03/06/2020
Aggiornamento
03/06/2020Studio incaricato
Laboratorio Città
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea







INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO

 puntuale

 lineare

 di un'area

INTERVENTI NEGLI EDIFICI

 puntuale

 lineare

 di un'area

 ascensore

Scala
1:200


Elaborato il
03/06/2020
Aggiornamento
03/06/2020



Studio incaricato
Laboratorio Città
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea



SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI

PALAZZETTO DELLO SPORT

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

01

Criticità rilevata

Parcheggio riservato con area di manovra per la carrozzina in pendenza trasversale (Pendenza superiore al 2%).

Localizzazione intervento

Area esterna



Esterno

Descrizione dell'intervento

Eliminazione della pendenza trasversale su tutta l'area interessata attraverso la creazione di eventuali gradini sui percorsi meccanizzati di accesso.
Il pedonale può eventualmente essere raccordato con scivolo di pendenza uguale o inferiore all'5%.

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

D.P.R. 151/2012

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2

Stima scheda €. 210,00

Note integrative:

Nessuna immagine
di supporto

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

02

Criticità rilevata
Citofono: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di impianto citofonico: l'impianto verrà posizionato ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio. Sarà preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con dimensione e colore tali da consentirne un facile utilizzo a persone non vedenti o ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.292,00

Note integrative:

Accesso secondario senza barriere non sempre aperto.

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

03

Criticità rilevata
Citofono: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di impianto citofonico: l'impianto verrà posizionato ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio. Sarà preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con dimensione e colore tali da consentirne un facile utilizzo a persone non vedenti o ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.292,00

Note integrative:

Accesso principale senza possibilità di comunicare.

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

04

Criticità rilevata
Rampa di accesso **non conforme**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e **ricostruzione** in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


Materiale proposto:

Massello autobloccante


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 4,50 Larghezza: 1,50 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 978,75

Note integrative:

Gradino cm 14. Compreso pianerottolo.

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

05

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
3,90

Stima scheda €. 234,00

Note integrative:

Completare il corrimano con una parte iniziale e finale.

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

06

Criticità rilevata
sconnessione del gradino

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di gradini con rivestimento in **marmo**, previa demolizione degli esistenti. Il gradino dovrà avere pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare, di larghezza compresa tra 25 e 30 cm, alzata massima di cm 16 e lunghezza non inferiore a cm 120. L'andamento dei gradini sarà per quanto possibile regolare e costante nel rapporto alzata-pedata, con profilo continuo a spigoli arrotondati. L'alzata presenterà una colorazione contrastante con quella della pedata per garantirne la facile percezione anche a persone ipovedenti. La rampa sarà costituita da non più di 10-13 alzate, in caso contrario sarà necessario intramezzarla con uno o più pianerottoli di arresto con profondità minima di cm 120. Nel caso in cui l'intervento riguardi il restauro di un gradino isolato all'interno di una rampa preesistente si dovrà garantire la riproduzione delle condizioni originali al fine di assicurare l'omogeneità della rampa. Il gradino isolato all'interno di un piano dovrà essere opportunamente segnalato tramite differenziazione cromatica e tattile.

Lunghezza: 1,50 Larghezza: 0,30 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 74,25

Note integrative:

Accesso principale senza possibilità di comunicare.


Materiale proposto:

Marmo per esterni


Riferimenti alla normativa

L.R. 6
5.3.1
D.M. 236
4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503
Art. 7

Foto del rilievo



Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

07

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
18,50

Stima scheda € 2.497,50

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

08

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17

Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
14

Stima scheda €. 2.842,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

09

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23


Foto del rilievo



Esempio



MANIGLIA
PER PORTA



MANIGLIA PER FINESTRA

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 126,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

10

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

12

Stima scheda €. 720,00

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

11

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Esempio



Stima scheda €. 126,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

12

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 126,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

13

Criticità rilevata
Segnaletica informativa: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 50,00

Note integrative:
Wc Disabili

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

14

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

15

Criticità rilevata

Pulsante sciacquone: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



1° Piano

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 170,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

16

Criticità rilevata
distributore carta igienica: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di distributore di carta igienica ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 55,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

17

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Palestra

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
4,30

Stima scheda €. **258,00**

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

18

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
6,20

Stima scheda €. 372,00

Note integrative:

Da piano terra a piano primo

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

19

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano


Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
4,40

Stima scheda €. **594,00**

Note integrative:

Segnaletica tattilo plantare per gli 8 gradini cm 2,20 x 8

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

20

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Seminterrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
3,10

Stima scheda €. 186,00

Note integrative:

Da piano terra a piano interrato

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

21

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
4,40

Stima scheda €. **594,00**

Note integrative:

Fascia spigolo gradino cm 2,20x 9=

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

22

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

27

Stima scheda €. 1.620,00

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

23

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

64

Stima scheda €. 3.840,00

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

24

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
**demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o
sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà
motorie.

Materiale proposto:

Gomma

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo




Lunghezza: 3 Larghezza: 3,20 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.249,92

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

25

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
10

Stima scheda €. 1.350,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

26

Criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.

Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 508,86


Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149
Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Foto del rilievo



Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

27

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Accesso edificio



Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
**demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o
sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà
motorie.


Materiale proposto:

Gomma

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2 Larghezza: 1,80 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 468,72

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

28

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
5,60

Stima scheda €. 336,00

Note integrative:

Corrimano lato ovest e completamento di cm 30 lato est

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

29

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 126,00

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

30

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

31

Criticità rilevata
Pulsante sciacquone: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

32

Criticità rilevata
Lavabo: assenza (bagno riservato)

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di lavabo, preferibilmente del tipo a fronte concavo, con bordi arrotondati e appoggio per i gomiti; con rubinetto a miscelazione meccanica e comando a leva. Il lavabo dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote: spazio antistante di almeno 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; piano superiore del lavabo ad altezza di 80 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 790,00

Note integrative:

Lavabo da sostituire

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

33

Criticità rilevata
Specchio: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 50,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

34

Criticità rilevata
Piatto doccia: **inadeguato**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituzione dell'attuale piatto doccia con uno nuovo tipo a pavimento. La zona doccia non dovrà presentare alcun gradino ma solo una leggera pendenza (mai superiore al 2%). Dovrà essere corredata da sedile ribaltabile, corrimano lungo le pareti, maniglione ribaltabile in caso di assenza di parete laterale, rubinetto a leva con miscelatore meccanico (o termostatico), doccia a telefono regolabile in altezza. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



DOCCIA A PAVIMENTO ACCESSORIATA
CON CORRIMANO E SEDILE RIBALTABILE

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 1.200,00

Note integrative:

PER LERIS Nuova zona doccia non nuovo piatto doccia ...
la voce va bene in seggiolino, rubinetteria e maniglioni ok
ma togli piatto doccia, non ho trovato codice adeguato

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

35

Criticità rilevata
Foro porta **inadeguato** (inferiore 80/75 cm)

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Rimozione serramento esistente, **demolizione e ricostruzione** del vano porta al fine di posare un serramento con luce netta adeguata alla sua ubicazione (luce netta minima porte d'ingresso cm 90; luce netta minima porte interne cm 80)

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.650,00

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

36

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23


Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Esempio



MANIGLIA
PER PORTA



MANIGLIA PER FINESTRA

Stima scheda €. 378,00

Note integrative:

Sostituire maniglie su ingresso, antibagno e bagno
spogliatoio n. 26

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

37

Criticità rilevata
Pulsante sciacquone: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

38

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

Aumentare distanza dalla parete fino a cm 75.

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

39

Criticità rilevata
Sedile ribaltabile: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia, completo di braccioli ribaltabili e piedi per appoggio a pavimento. Fissato a parete con apposite guide, la seduta avrà dimensioni non inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio



Stima scheda €. 260,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

40

Criticità rilevata
discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Realizzazione di piccolo raccordo metallico mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

L.R. 6
5.1 - 2.1.2
D.M. 236
4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503
Art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1,20

Stima scheda €. 144,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

41

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Esempio



Stima scheda €. 126,00

Note integrative:

Sostituire maniglie su ingresso, antibagno e bagno
spogliatoio n.25

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

42

Criticità rilevata
Pulsante sciacquone: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

43

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

Aumentare distanza dalla parete fino a cm 75.

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

44

Criticità rilevata
Sedile ribaltabile: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia, completo di braccioli ribaltabili e piedi per appoggio a pavimento. Fissato a parete con apposite guide, la seduta avrà dimensioni non inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Esempio



Stima scheda €. 260,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

45

Criticità rilevata
discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Spogliatoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Realizzazione di piccolo raccordo metallico mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. 6
5.1 - 2.1.2
D.M. 236
4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503
Art. 7 - 23


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Esempio



Stima scheda €. 240,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

45

Criticità rilevata
rampa non conforme

Localizzazione intervento

Palestra

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e **ricostruzione** in conformità alle normative vigenti.

La rampa, realizzata in **legno**, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucchioliva, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


Materiale proposto:

Legno


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 0,65 Larghezza: 1,80 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 299,52

Note integrative:

H cm 0,05

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

46

Criticità rilevata
rampa non conforme

Localizzazione intervento

Palestra

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e **ricostruzione** in conformità alle normative vigenti.

La rampa, realizzata in **legno**, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucchioliva, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 0,65 Larghezza: 1,80 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 299,52

Note integrative:

H cm 0,05

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

48

Criticità rilevata
rampa non conforme

Localizzazione intervento

Palestra

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e **ricostruzione** in conformità alle normative vigenti.

La rampa, realizzata in **legno**, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucchioliva, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


Materiale proposto:

Legno


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 1 Larghezza: 1,80 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 460,80

Note integrative:

H cm 0,065

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

49

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Mensa

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 126,00

Note integrative:
Porta n.39

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

50

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Ufficio segreteria

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Esempio



Stima scheda €. 126,00

Note integrative:
Porta n.38

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

51

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Ufficio segreteria

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
3

Esempio



Stima scheda €. 378,00

Note integrative:

Sostituire maniglia Porta n.37 ufficio pallavolo Mussolente
+ antibagno + bagno

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

52

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

Aumentare distanza dalla parete fino a cm 75.

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

53

Criticità rilevata
Pulsante sciacquone: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

54

Criticità rilevata
Specchio: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 50,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

55

Criticità rilevata
distributore carta igienica: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di distributore di carta igienica ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 55,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

56

Criticità rilevata
banda segnalazione pericolo: assenza

Localizzazione intervento

Scale



Interrato

Descrizione dell'intervento

Applicazione di **nastro adesivo plastico** colorato, atto a segnalare un ostacolo, fornire un'opportuna segnalazione visiva di un dislivello nel pavimento, creare contrasto cromatico traalzata e pedata sui gradini di una scala.


Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


8

Stima scheda €. 120,00

Note integrative:

Segnalazione per ipovedenti di n.17 gradini lunghezza cm 200.

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

57

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
15,40

Stima scheda €. 924,00

Note integrative:

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

58

Criticità rilevata

Segnaletica informativa: **assenza**

Localizzazione intervento

Ascensori

Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 50,00

Note integrative:

Manca segnaletica ascensore ai piani

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

59

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Interrato

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Esempio



Stima scheda €. 378,00

Note integrative:

Sostituire maniglia porte 35 e 36 + porta bagno interna

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

60

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 386,00

Note integrative:

Aumentare distanza dalla parete fino a cm 75.

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

61

Criticità rilevata
Pulsante sciacquone: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

62

Criticità rilevata

Lavabo: assenza (bagno riservato)

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di lavabo, preferibilmente del tipo a fronte concavo, con bordi arrotondati e appoggio per i gomiti; con rubinetto a miscelazione meccanica e comando a leva. Il lavabo dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote: spazio antistante di almeno 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; piano superiore del lavabo ad altezza di 80 cm dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 790,00

Note integrative:

Bagno non conforme da sostituire.

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

63

Criticità rilevata
Specchio: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 50,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

64

Criticità rilevata

Assenza di maniglioni a parete

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Interrato

Descrizione dell'intervento


Inserimento di **maniglioni rimovibili** che si montano in pochi secondi e si tolgono con la stessa facilità, basta semplicemente applicare i due dischi a ventosa del diametro di 120 mm in gomma speciale su di una superficie piana, non porosa e stabile e capovolgere la levetta per il vuoto. I maniglioni presentano un'elevata forza di aderenza ed offrono un sostegno sicuro dove maniglione richiusonecessario, sia a casa che in viaggio. I due dischi a ventosa possono infatti essere smontati dalla barra del maniglione senza necessità di attrezzi, rendendo così molto agevole anche il trasporto. Il disco a ventosa che fissa il maniglione angolare alla parete garantisce una tenuta nominale di 70 kg. I maniglioni di sicurezza mobili sono disponibili in diverse lunghezze, versioni e con utili accessori come ganci doppi, fissaggi a clip per stampelle, portadoccia, ecc.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 170,00

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

65

Criticità rilevata

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Interrato

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Gomma

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23


D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
0,80

Stima scheda €. **96,00**

Note integrative:

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

66

Criticità rilevata

Piatto doccia a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Spogliatoio



Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di piatto doccia a pavimento. La zona doccia non dovrà presentare alcun gradino ma solo una leggera pendenza (mai superiore al 2%). Dovrà essere corredata da corrimano lungo le pareti, maniglione ribaltabile in caso di assenza di parete laterale, rubinetto a leva con miscelatore meccanico (o termostatico), doccia a telefono regolabile in altezza. A seconda delle necessità potrà essere inserito un sedile ribaltabile e asportabile. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


1

Stima scheda €. 800,00

Note integrative:

Vale tutta la voce di capitolato ad esclusione del piatto doccia perché la pavimentazione va bene.

Esempio



DOCCIA A PAVIMENTO ACCESSORIATA
CON CORRIMANO E SEDILE RIBALTABILE

PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

67

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

Interrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 126,00

Note integrative:

Sostituire maniglia porta 33 importante se qui viene adattata l'unica doccia del piano

Esempio



PALAZZETTO DELLO SPORT

9

cod. edificio
n. intervento

via Dante Alighieri, 47 - Mussolente

68

Criticità rilevata
maniglia inadeguata

Localizzazione intervento

Ufficio segreteria

Seminterrato

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 378,00

Note integrative:

Sostituire maniglia porte seminterrato se sono ingressi a locali pubblici (trovati chiusi)

Esempio

