



EX MUNICIPIO


02

piazza della Vittoria, 2 - Mussolente

Priorità


7098




Destinazione d'uso		Nome edificio															
Asilo nido <input type="radio"/> 1 Scuola dell'infanzia <input type="radio"/> 1 Scuola primaria <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria I° <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria II° (U) <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria II° (C) <input type="radio"/> 1 Scuola secondaria II° (T) <input type="radio"/> 1 Direzione didattica <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. statale <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. regionale <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. provinciale <input type="radio"/> 1 Uff. pubbl. comunale <input checked="" type="radio"/> 1 Azienda municipalizzata <input type="radio"/> 1 Chiesa <input type="radio"/> 1 Cimitero <input type="radio"/> 1 Ufficio postale <input type="radio"/> 1 Istituto di credito <input type="radio"/> 1 Poliambulatorio <input type="radio"/> 1 Ospedale <input type="radio"/> 1 Day hospital <input type="radio"/> 1 U.S.L. <input type="radio"/> 1 Casa protetta, R.S.A. <input type="radio"/> 1 Centro sociale anziani <input type="radio"/> 1 Centro diurno <input type="radio"/> 1 Centro ricreativo <input type="radio"/> 1 Sede associazioni <input type="radio"/> 1 Consultorio <input type="radio"/> 1 Centro handicap <input type="radio"/> 1 Centro sportivo polifunz. <input type="radio"/> 1 Piscina <input type="radio"/> 1 Centro sport. atletica <input type="radio"/> 1 Centro sport. calcio <input type="radio"/> 1 Centro sport. tennis <input type="radio"/> 1 Palestra <input type="radio"/> 1 Centro ippico <input type="radio"/> 1 Centro culturale <input type="radio"/> 1 Museo, pinacoteca <input type="radio"/> 1 Biblioteca <input type="radio"/> 1 Teatro, cinematografo <input type="radio"/> 1 Albergo, B&B, pensione <input type="radio"/> 1 Pubblica sicurezza <input type="radio"/> 1 Sede giudiziaria <input type="radio"/> 1 Stazione autobus, ferrov. <input type="radio"/> 1 Vari rivolti al pubbl. <input type="radio"/> 1		EX MUNICIPIO															
		Presenza di utenti Motori <input type="radio"/> Sensoriali <input type="radio"/> Cognitivi <input type="radio"/> Pluripatologie <input type="radio"/> Lievi <input type="radio"/>	Frequenza Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Nessuna <input type="radio"/>														
		Concentrazione di funzioni Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Nessuna <input checked="" type="radio"/>															
		Collocazione ambientale Centro storico <input checked="" type="radio"/> Area urbana <input checked="" type="radio"/> Periferia <input type="radio"/>	Condizione ambientale STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE Scarso <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/>														
		Edificio vincolato <input checked="" type="radio"/>	Interesse turistico Basso <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Nessuno <input checked="" type="radio"/>														
Interventi previsti																	
<table border="0"> <tr> <td> <p>parcheggio <input type="radio"/></p> <p>segnaletica esterna <input type="radio"/></p> <p>segnaletica interna <input checked="" type="radio"/></p> <p>percorso esterno <input type="radio"/></p> <p>percorso interno <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione esterna <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione interna <input type="radio"/></p> <p>pensilina di protezione <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa esterna <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa interna <input type="radio"/></p> <p>servoscala esterno <input type="radio"/></p> <p>servoscala interno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano esterno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano interno <input checked="" type="radio"/></p> </td> <td> <p>ascensore esterno <input type="radio"/></p> <p>ascensore interno <input type="radio"/></p> <p>accesso principale <input type="radio"/></p> <p>accesso secondario <input type="radio"/></p> <p>soglie, zerbini <input type="radio"/></p> <p>ausili esterni <input type="radio"/></p> <p>mod. vano ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. cabina ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. comandi ascens. <input type="radio"/></p> <p>modifica infissi <input checked="" type="radio"/></p> <p>adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/></p> <p>costruz. serv. igienici <input checked="" type="radio"/></p> <p>mod. strutt. murarie <input type="radio"/></p> <p>inserimento stalli <input type="radio"/></p> <p>adeguamento arredi <input type="radio"/></p> </td> </tr> </table>				<p>parcheggio <input type="radio"/></p> <p>segnaletica esterna <input type="radio"/></p> <p>segnaletica interna <input checked="" type="radio"/></p> <p>percorso esterno <input type="radio"/></p> <p>percorso interno <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione esterna <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione interna <input type="radio"/></p> <p>pensilina di protezione <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa esterna <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa interna <input type="radio"/></p> <p>servoscala esterno <input type="radio"/></p> <p>servoscala interno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano esterno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano interno <input checked="" type="radio"/></p>	<p>ascensore esterno <input type="radio"/></p> <p>ascensore interno <input type="radio"/></p> <p>accesso principale <input type="radio"/></p> <p>accesso secondario <input type="radio"/></p> <p>soglie, zerbini <input type="radio"/></p> <p>ausili esterni <input type="radio"/></p> <p>mod. vano ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. cabina ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. comandi ascens. <input type="radio"/></p> <p>modifica infissi <input checked="" type="radio"/></p> <p>adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/></p> <p>costruz. serv. igienici <input checked="" type="radio"/></p> <p>mod. strutt. murarie <input type="radio"/></p> <p>inserimento stalli <input type="radio"/></p> <p>adeguamento arredi <input type="radio"/></p>												
<p>parcheggio <input type="radio"/></p> <p>segnaletica esterna <input type="radio"/></p> <p>segnaletica interna <input checked="" type="radio"/></p> <p>percorso esterno <input type="radio"/></p> <p>percorso interno <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione esterna <input type="radio"/></p> <p>pavimentazione interna <input type="radio"/></p> <p>pensilina di protezione <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa esterna <input type="radio"/></p> <p>rampa fissa interna <input type="radio"/></p> <p>servoscala esterno <input type="radio"/></p> <p>servoscala interno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano esterno <input checked="" type="radio"/></p> <p>corrimano interno <input checked="" type="radio"/></p>	<p>ascensore esterno <input type="radio"/></p> <p>ascensore interno <input type="radio"/></p> <p>accesso principale <input type="radio"/></p> <p>accesso secondario <input type="radio"/></p> <p>soglie, zerbini <input type="radio"/></p> <p>ausili esterni <input type="radio"/></p> <p>mod. vano ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. cabina ascens. <input type="radio"/></p> <p>mod. comandi ascens. <input type="radio"/></p> <p>modifica infissi <input checked="" type="radio"/></p> <p>adeguam. serv. igienici <input checked="" type="radio"/></p> <p>costruz. serv. igienici <input checked="" type="radio"/></p> <p>mod. strutt. murarie <input type="radio"/></p> <p>inserimento stalli <input type="radio"/></p> <p>adeguamento arredi <input type="radio"/></p>																
Costo totale degli interventi proposti		Variabile temporale															
<table border="0"> <tr> <td>Minimo</td> <td>da 0 a 10.000</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Contenuto</td> <td>da 10.000 a 25.000</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>da 25.000 a 50.000</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>oltre 50.000</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>		Minimo	da 0 a 10.000	<input type="radio"/>	Contenuto	da 10.000 a 25.000	<input type="radio"/>	Medio	da 25.000 a 50.000	<input type="radio"/>	Alto	oltre 50.000	<input checked="" type="radio"/>	Lavori previsti entro i primi 12 mesi a partire dal 27.03.2021 <input type="radio"/>			
Minimo	da 0 a 10.000	<input type="radio"/>															
Contenuto	da 10.000 a 25.000	<input type="radio"/>															
Medio	da 25.000 a 50.000	<input type="radio"/>															
Alto	oltre 50.000	<input checked="" type="radio"/>															
Criteri assoggettati a correttivi		PRIORITA' FINALE:															
<table border="0"> <tr> <td>Edificio o ambienti di proprietà</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Edificio o ambienti dati in uso o gestione</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Completamento interventi già avviati</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Avvio di nuovo progetto</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>		Edificio o ambienti di proprietà	<input checked="" type="radio"/>	Edificio o ambienti dati in uso o gestione	<input type="radio"/>	Completamento interventi già avviati	<input type="radio"/>	Avvio di nuovo progetto	<input checked="" type="radio"/>	<table border="0"> <tr> <td>PUNTI</td> <td>7.098</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VG-valutazione generale dell'accessibilità</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIAMENTE ACCESSIBILE</td> </tr> </table>		PUNTI	7.098	VG-valutazione generale dell'accessibilità		MEDIAMENTE ACCESSIBILE	
Edificio o ambienti di proprietà	<input checked="" type="radio"/>																
Edificio o ambienti dati in uso o gestione	<input type="radio"/>																
Completamento interventi già avviati	<input type="radio"/>																
Avvio di nuovo progetto	<input checked="" type="radio"/>																
PUNTI	7.098																
VG-valutazione generale dell'accessibilità																	
MEDIAMENTE ACCESSIBILE																	
																	

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

EX MUNICIPIO





INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO



puntuale



lineare



di un'area

INTERVENTI NEGLI EDIFICI



puntuale



lineare



di un'area



ascensore

Scala
1:100


Elaborato il
03/06/2020
Aggiornamento
12/10/2020



Studio incaricato
Laboratorio Città
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Stefano Maurizio, Arch. Anna Manea



SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI

EX MUNICIPIO

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

01

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

2° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
7,8,

Stima scheda €. **670,80**

Note integrative:

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

02

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

2° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano


Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


6

Stima scheda €. 810,00

Note integrative:

Gradini n 24 da cm 120.

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

03

Criticità rilevata
bagno accessibile: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

2° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 7.000,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

04

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Ascensori

2° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17


Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 203,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

05

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
4,80

Stima scheda €. **648,00**

Note integrative:

Gradini n 23 da cm 120.

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

06

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
7,50

Stima scheda €. **645,00**

Note integrative:

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

07

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Ascensori



1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17

Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 203,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

08

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Ascensori

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17


Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 203,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

09

Criticità rilevata

Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 previa **demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 10.000,00

Note integrative:

Il locale va ampliato e completato di anti bagno.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8


D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

10

Criticità rilevata
Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 previa **demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


1

Stima scheda €. 10.000,00

Note integrative:

Il locale potrebbe spostato dietro ascensore come agli altri piani.

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

11

Criticità rilevata
bussola inadeguata

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento


Rifacimento della bussola avendo cura di consentirne la fruizione anche da parte di persona su sedia a ruote. La bussola dovrà avere una larghezza minima di cm 140 e una lunghezza libera (oltre l'ingombro dell'anta aperta) di cm 150. In particolare la maniglia dovrà distare almeno 45 cm dalla parete adiacente per consentire l'accostamento laterale alla porta e un'agevole operazione di apertura o chiusura.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2

Stima scheda €. 5.000,00

Note integrative:

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

12

Criticità rilevata
ascensore inadeguato

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Tutti i piani

Descrizione dell'intervento

Sostituzione di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adequata spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le botoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La botoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


1

Esempio

Stima scheda €. 20.000,00

Note integrative:

Verificare interno non accessibile per mancanza di corrente



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

13

Criticità rilevata
serramento esterno inadeguato

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di nuovo serramento esterno previa rimozione dell'esistente.

L'infisso dovrà avere almeno un'anta mobile di larghezza non inferiore a cm 90 (mai superiore a cm 120); l'altezza delle maniglie sarà compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

L'anta mobile dovrà poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 3,5 kg.

L'infisso dovrà preferibilmente consentire la libera visuale fra interno ed esterno: i vetri (antinfurtuno) saranno collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento e segnalati mediante apposito adesivo colorato posto ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180.


Qualora sarà indispensabile inserire una soglia, il dislivello massimo non dovrà superare i 2,5 cm: la soglia sarà arrotondata e realizzata con materiale d'immediata percezione visiva.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. 6
5.1 - 5.6 - 6.1.1
D.M. 236
4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda € 4.300,00

Note integrative:

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

14

Criticità rilevata
Segnaletica informativa: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Tutti i piani

Descrizione dell'intervento


Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
14

Stima scheda €. 700,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

15

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
27

Stima scheda €. 5.481,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

16

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Atrio interno



1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17

Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
27

Stima scheda €. 5.481,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

17

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Atrio interno

2° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Materiale proposto:

Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17

Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

7

Stima scheda €. 1.421,00

Note integrative:

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

18

Criticità rilevata
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

2° Piano

Descrizione dell'intervento

Sostituzione del serramento esistente con un nuovo serramento scorrevole.

L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. La maniglia sarà verticale e posta ad un'altezza compresa tra cm 80 e 120 dal pavimento, collocata sul lato estremo in modo da consentire la massima apertura dell'anta scorrevole. La luce netta non dovrà essere inferiore a cm 75.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.0.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 2.500,00

Note integrative:

Apertura verso il corridoio pericolosa da sostituire.

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

19

Criticità rilevata

Campanello di chiamata/citofono: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Accesso edificio



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.5

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 140,00

Note integrative:

Nessuna immagine
di supporto

EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

20

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

13

Stima scheda €. 780,00

Note integrative:

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

21

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
3,60

Stima scheda €. **216,00**

Note integrative:

Esempio



EX MUNICIPIO

2

cod. edificio
n. intervento

piazza della Vittoria, 1 - Mussolente

22

Criticità rilevata
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1,60

Stima scheda €. 96,00

Note integrative:

Esempio

