

N. Intervento

**0518**

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare un punto di attenzione, l'inizio e la fine di una rampa scala o di un gradino isolato.

Applicare inoltre, se sono due o più gradini, una **fascia antisdrucchiolo**, atta a rendere sicuro il superamento del dislivello.

### ATTENZIONE !

Trattandosi di spazi all'aperto, il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.3 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 13 - 17  
[ISO/TC 59/SC 16 n° 140](#)  
[ISO/FDIS 23599:2012 \(E\)](#)


Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution**


### Criticità

Assenza di **segnaletica tattile e fascia antisdrucchiolo** a pavimento

### Foto del rilievo



### Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	<input type="text"/>
	Superficie rampe mq.	<input type="text"/>
	Area mq.	<input type="text"/>
	Lunghezza ml.	<b>45</b>
	Costo dell'intervento	<b>€. 9.135</b>

Data del sopralluogo: 07/07/2020