



## CIMITERO DI CASONI

14

via Mons. Cuccarollo - Casoni

**Priorità**

27348



## CIMITERO DI CASONI

## Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐ 1
- Scuola dell'infanzia ☐ 1
- Scuola primaria ☐ 1
- Scuola secondaria I° ☐ 1
- Scuola secondaria II° (U) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (C) ☐ 1
- Scuola secondaria II° (T) ☐ 1
- Direzione didattica ☐ 1
- Uff. pubbl. statale ☐ 1
- Uff. pubbl. regionale ☐ 1
- Uff. pubbl. provinciale ☐ 1
- Uff. pubbl. comunale ☐ 1
- Azienda municipalizzata ☐ 1
- Chiesa ☐ 1
- Cimitero ☒ 1
- Ufficio postale ☐ 1
- Istituto di credito ☐ 1
- Poliambulatorio ☐ 1
- Ospedale ☐ 1
- Day hospital ☐ 1
- U.S.L. ☐ 1
- Casa protetta, R.S.A. ☐ 1
- Centro sociale anziani ☐ 1
- Centro diurno ☐ 1
- Centro ricreativo ☐ 1
- Sede associazioni ☐ 1
- Consultorio ☐ 1
- Centro handicap ☐ 1
- Centro sportivo polifunz. ☐ 1
- Piscina ☐ 1
- Centro sport. atletica ☐ 1
- Centro sport. calcio ☐ 1
- Centro sport. tennis ☐ 1
- Palestra ☐ 1
- Centro ippico ☐ 1
- Centro culturale ☐ 1
- Museo, pinacoteca ☐ 1
- Biblioteca ☐ 1
- Teatro, cinematografo ☐ 1
- Albergo, B&B, pensione ☐ 1
- Pubblica sicurezza ☐ 1
- Sede giudiziaria ☐ 1
- Stazione autobus, ferrov. ☐ 1
- Vari rivolti al pubbl. ☐ 1

## Presenza di utenti

- Motori ☒
- Sensoriali ☒
- Cognitivi ☒
- Pluripatologie ☒
- Lievi ☒

## Frequenza

- Bassa ☐
- Media ☐
- Alta ☒
- Nessuna ☐

## Concentrazione di funzioni

- Bassa ☒
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☐

## Collocazione ambientale

- Centro storico ☐
- Area urbana ☐
- Periferia ☒

## Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☐
- Medio ☒
- Alto ☐

## Edificio vincolato

☐

## Interesse turistico

- Basso ☐
- Medio ☐
- Alto ☐
- Nessuno ☒

## Interventi previsti

- |   |  |
|---|--|
| parcheggio <input type="radio"/>                        | ascensore esterno <input type="radio"/>                  |
| segnaletica esterna <input type="radio"/>               | ascensore interno <input type="radio"/>                  |
| segnaletica interna <input type="radio"/>               | accesso principale <input type="radio"/>                 |
| percorso esterno <input checked="" type="radio"/>       | accesso secondario <input type="radio"/>                 |
| percorso interno <input type="radio"/>                  | soglie, zerbini <input type="radio"/>                    |
| pavimentazione esterna <input checked="" type="radio"/> | ausili esterni <input type="radio"/>                     |
| pavimentazione interna <input type="radio"/>            | mod. vano ascens. <input type="radio"/>                  |
| pensilina di protezione <input type="radio"/>           | mod. cabina ascens. <input type="radio"/>                |
| rampa fissa esterna <input checked="" type="radio"/>    | mod. comandi ascens. <input type="radio"/>               |
| rampa fissa interna <input type="radio"/>               | modifica infissi <input type="radio"/>                   |
| servoscala esterno <input checked="" type="radio"/>     | adeguam. serv. igienici <input type="radio"/>            |
| servoscala interno <input type="radio"/>                | costruz. serv. igienici <input checked="" type="radio"/> |
| corrimano esterno <input checked="" type="radio"/>      | mod. strutt. murarie <input type="radio"/>               |
| corrimano interno <input type="radio"/>                 | inserimento stalli <input type="radio"/>                 |
|   | adeguamento arredi <input type="radio"/>                 |

## Costo totale degli interventi proposti

- |           |                    |                                  |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo    | da 0 a 10.000      | <input type="radio"/>            |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/>            |
| Medio     | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/>            |
| Alto      | oltre 50.000       | <input checked="" type="radio"/> |

## Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi  
a partire dal 27.03.2021 ☒

## Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☒
- Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☐
- Completamento interventi già avviati ☒
- Avvio di nuovo progetto ☐


## PRIORITA' FINALE:

PUNTI

27.348

VG-valutazione generale dell'accessibilità

NON ACCESSIBILE



## **LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **CIMITERO DI CASONI**



# **SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI**

## **CIMITERO DI CASONI**



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

01

Criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cassonetto della spazzatura**

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un **passaggio netto** per i pedoni di almeno **cm 120** in larghezza.

**ATTENZIONE !**

Accertarsi più volte che il cassonetto resti nello spazio assegnato.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
9

**Stima scheda €.** 36,00

Note integrative:

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

02

Criticità rilevata

**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Materiale proposto:

**Massello autobloccante**

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Lunghezza: 7    Larghezza: 2    Quantità:    Metri Lineari

Esempio



**Stima scheda €.** 1.304,80

Note integrative:

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

03

Criticità rilevata

**Sostituzione** di fontanella

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della frequenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 2.200,00

Note integrative:

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio





## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

04

Criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di **pozzetto/chiusino**

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente **e riposizionamento del manufatto** a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

-  
**ATTENZIONE !**

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Materiale proposto:

**Porfido**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:	Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
0,60	0,60		

**Stima scheda €.** 66,70

Note integrative:

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

05

Criticità rilevata  
Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**4,20**

**Stima scheda €.** 252,00

Note integrative:

Esempio



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

06

Criticità rilevata

**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Materiale proposto:

**Porfido cubetto 8x8**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Lunghezza: 3,50    Larghezza: 3    Quantità:    Metri Lineari

Esempio



**Stima scheda €.** 1.758,12

Note integrative:

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

07

Criticità rilevata

**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Materiale proposto:

**Porfido cubetto 8x8**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 13    Larghezza: 1    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 2.176,72

Note integrative:



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

08

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa, con rivestimento in piastrelle di cotto, per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

**Marmo per esterni**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 5,50    Larghezza: 1,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda € 2.103,75**

Note integrative:

H gradino cm 18



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

09

Criticità rilevata  
piattaforma elevatrice: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° mezzanino

Descrizione dell'intervento

Inserimento di piattaforma elevatrice tipo "Lift-up", adatta a superare dislivelli non superiori a 1,2 metri.  
Questa particolare piattaforma ha la principale caratteristica di presentarsi come una scala normale in grado di trasformarsi, solo nel momento del bisogno, in una piattaforma elevatrice.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. 6  
5.3.4  
D.M. 236  
4.1.13 - 8.1.13  
D.P.R. 503  
Art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 12.000,00

Note integrative:

Dislivello di cm 35

Esempio



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

10

Criticità rilevata

**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-  
**ATTENZIONE !**

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Materiale proposto:

**Porfido cubetto 8x8**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2,50    Larghezza: 2,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 1.046,50

Note integrative:

Pavimentazione sconnessa e pericolosa da sistemare se non si realizza su questo lato la rampa.

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

11

Criticità rilevata

**Assenza** di percorso a raso

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Nuova realizzazione di marciapiedi a raso** con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

### ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Lunghezza: 40    Larghezza: 2,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda € 14.217,00**

Note integrative:


Materiale proposto:

**Porfido cubetto 8x8**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

12

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa, con rivestimento in piastrelle di cotto, per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

**Porfido**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza: 6,50    Larghezza: 2,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda € 4.062,50**

Note integrative:  
H gradino cm 25

Esempio



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

13

Criticità rilevata  
Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

## Localizzazione intervento

## Servizi igienici riservati

## Piano terra

### Descrizione dell'intervento

**Realizzazione** di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasfornamento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli

Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** **7.500,00**

Note integrative:

Allargare il locale a sud e raccordare con la  
pavimentazione esterna tramite rampa (14)

**Materiale proposto:**

## Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8


Legge 104/92 art. 24

D.L. 626/94 art. 30

Foto del rilievo



### Esempio





## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

14

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa, con rivestimento in piastrelle di cotto, per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Porfido

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 3,50    Larghezza: 1,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 1.312,50

Note integrative:

H gradino cm 25

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

15

Criticità rilevata

**Assenza** di percorso a raso

Localizzazione intervento

Corridoio

Esterno

Descrizione dell'intervento

**Nuova realizzazione di marciapiedi a raso** con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

### ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Lunghezza: 65    Larghezza: 2,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 23.102,63

Note integrative:


Materiale proposto:

**Porfido cubetto 8x8**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

16

Criticità rilevata  
Caditoia inadeguata

Localizzazione intervento

Corridoio

Esterno

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Materiale proposto:

**Ghisa**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 453,98

Note integrative:

Pavimentazione sconnessa e pericolosa da sistemare se non si realizza su questo lato la rampa. 2,50x0,40

## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

17

Criticità rilevata

**Assenza** di percorso a raso

Localizzazione intervento

Corridoio

Esterno

Descrizione dell'intervento

**Nuova realizzazione di marciapiedi a raso** con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

### ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Lunghezza: 36    Larghezza: 2    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 10.236,24

Note integrative:


Materiale proposto:

**Porfido cubetto 8x8**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



## CIMITERO DI CASONI

14

cod. edificio  
n. intervento

via Mons. Cuccarollo - Casoni

18

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa, con rivestimento in piastrelle di cotto, per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

**Porfido**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 4    Larghezza: 1,50    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 1.500,00

Note integrative:

H gradino cm 12 da collegare con rampa leggera su entrambi i lati